

## 馬路村内通学路の対策箇所一覧表

### 【馬路村立馬路小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	馬路村大字馬路影(落合橋)	ガードレールが低い、金網が弱いため転落の危険	高欄の修繕（村道平野線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道平野線）	学校
2	馬路村大字馬路相名(乾商会資材場横)	ガードレールが低いため転落の危険	防護柵の修繕（村道長瀬北路線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道長瀬北路線）	学校
3	馬路村大字馬路相名	車幅が狭く、ガードレールもない、街灯が暗いため危険	道路照明の設置（村道長瀬北路線）	道路管理者(市町村)
			防護柵の設置（村道長瀬北路線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道長瀬北路線）	学校
4	馬路村大字馬路相名	車幅が狭く、落石もあり、街灯が暗いため危険	道路照明の設置（村道長瀬北路線）	道路管理者(市町村)
			落石防除（村道長瀬北路線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道長瀬北路線）	学校
5	馬路村大字馬路相名(会館～公営住宅付近)	街灯が暗いため危険	道路照明の設置（村道長瀬北路線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道長瀬北路線）	学校
6	馬路村大字馬路相名(相名橋)	車幅が狭く、街灯が暗いため危険	道路照明の設置（村道長瀬北路線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道長瀬北路線）	学校
7	馬路村大字馬路朝日出(ふるさとセンターから朝日出に行く道)	車幅が狭く、街灯が暗いため危険 ガードレールが低く転落の危険	道路照明の設置（林道西谷朝日出線）	道路管理者(市町村)
			防護柵の修繕（林道西谷朝日出線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（林道西谷朝日出線）	学校
8	馬路村大字馬路影(馬路小学校から下に下りる道)	歩道が狭く街灯が暗いため危険	道路照明の設置（村道五味有ノ木線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道五味有ノ木線）	学校
9	馬路村大字馬路影(ふるさとセンター付近)	交通量が多く危険	看板整備（県道安田東洋線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（県道安田東洋線）	学校
10	馬路村大字馬路日浦(公営住宅から北へ100メートル付近)	街灯が暗く危険	道路照明の設置（村道日浦上線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道日浦上線）	学校
11	馬路村大字馬路日浦(公営住宅から出てくる所)	見通しが悪いため危険	道路反射鏡の設置（村道日浦上線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道日浦上線）	学校
12	馬路村大字馬路朝日出(朝日出村営住宅付近)	街灯が暗く危険	道路照明の設置（林道朝日出線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（林道朝日出線）	学校

## 馬路村内通学路の対策箇所一覧表

### 【馬路村立馬路小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
13	馬路村大字馬路影(役場前から旧岩城石油付近)	車のスピードが速いため危険	看板の設置（村道五味有ノ木線）	学校
			交通安全指導の実施（村道五味有ノ木線）	学校
			横断歩道標示補修（馬路村道）	警察・公安委員会
			停止線補修（馬路村道）	警察・公安委員会
			「止まれ」標示補修（馬路村道）	警察・公安委員会
14	馬路村大字馬路影(長瀬橋役場側)	街灯が暗く危険	道路照明の設置（村道門田1号線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道門田1号線）	学校
15	馬路村大字馬路(保育所付近)	街灯が暗く危険	道路照明の設置（村道笹草線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道笹草線）	学校
16	馬路村大字馬路影(秤石分譲宅地付近)	車幅が狭く、雨天時や冬季など凍結の恐れがあるため危険	路面補修（村道相名線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道相名線）	学校
17	馬路村大字馬路影(旧ユーアイエ付近)	街灯が暗く危険	道路照明の設置（村道芝1号線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道芝1号線）	学校
18	馬路村大字馬路影(馬路橋から一谷線付近)	街灯が暗く危険	道路照明の設置（村道日浦上線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道日浦上線）	学校
19	馬路村大字馬路影(公営住宅付近)	雨天時や冬季など凍結の恐れがあり滑るため危険	路面補修（村道甫木段線）	道路管理者(市町村)
			交通安全指導の実施（村道甫木段線）	学校